

# Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº **57/2021**

Fecha **09/04/2021**

Km INICIO **214282**

Km FINAL **214282**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **10:00:00**

Horario fin **12:00:00**

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar	Avería
<b>Corrección</b>	
Reparación Tubería <b>No</b>	Sustitución Tubería <b>No</b>
Instalación Tubería <b>No</b>	
Reparación Acometida - Nº contador:	Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:	Reparación de depósito - Nº depósito:
-------------------------------------	---------------------------------------

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:	Reparación - Descripción:
------------------------------	---------------------------

o o o

Otros comentarios

**Revisión en el almacén en Depósito San Jaime**

o o o