

# Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº **63/2021**

Fecha **13/04/2021**

Km INICIO **214340**

Km FINAL **214340**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **12:00:00**

Horario fin **14:00:00**

## Depósito pozo San Jaime

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

o o o

### Contadores

**Lectura**

Nº contador

Lectura contador

**Reparación**

Nº contador

Lectura contador

**Sustitución**

Nº contador

Lectura contador

**Instalación**

Nº contador

Lectura contador

o o o

### Fugas

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

### Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

### Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

### Otros comentarios

**Buscar tubería general**

o o o