

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 75/2021		Fecha 22/04/2021	
Km INICIO 214528	Km FINAL 214537	Km TOTAL 9	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:00:00** Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.80** Diferencia **0.09999999999999987**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.05** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**

Día anterior **059047** Día actual **059054** Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:50:00**

Lectura anterior **735.6** Lectura actual **735.6** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **08:55:00** ppm **0.62** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:35:00** ppm **0.39** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 30 min** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **154230**

Día actual **154266**

Metros cúbicos **36**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:30:00**

ppm **0.57**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:40:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o