

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 80/2021

Fecha 26/04/2021

Km INICIO 214581

Km FINAL 214601

Km TOTAL 20

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:35:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 10:00:00

Final 12:35:00

Total 02:35:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.55

Día actual 1.31

Diferencia 0.24

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa Si

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 1.31

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059070

Día actual 059084

Metros cúbicos 14

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 10:45:00

Lectura anterior 736.6

Lectura actual 736.9

Diferencia 0.29999999999999545

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.67

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.59

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Cortar árbol. Desmontar llave y T

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:00:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **154376**

Día actual **154414**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o