

# Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº **84/2021**

Fecha **28/04/2021**

Km INICIO **214631**

Km FINAL **214631**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **10:00:00**

Horario fin **17:00:00**

## Depósito pozo San Jaime

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **12:00:00**

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Corrección** Avería

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

**Obra en deposito pozo San jaime**

o o o