

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 87/2021

Fecha 30/04/2021

Km INICIO 214652

Km FINAL 214669

Km TOTAL 17

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:56:00

Horario fin 12:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 12:00:00

Total 04:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90

Día actual 2.00

Diferencia -0.100000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.72

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059103

Día actual 059111

Metros cúbicos 8

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 736.9

Lectura actual 736.9

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.58

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 1.02

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Trabajo en obra depósito

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **10:50:00**

Total **02:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **154549**

Día actual **154590**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:05:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **08:55:00**

ppm **0.62**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:45:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador 501	Lectura contador 460
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Contador 348 lectura 919

o o o