

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **90/2021**

Fecha **03/05/2021**

Km INICIO **214702**

Km FINAL **214719**

Km TOTAL **17**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **09:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.70**

Día actual **2.00**

Diferencia **-0.300000000000000004**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00**

ppm **0.85**

Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **059132**

Día actual **059143**

Metros cúbicos **11**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **736.9**

Lectura actual **736.9**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **08:40:00**

ppm **0.51**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:15:00**

Depósito metálico **11:15:00**

ppm **0.48**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **Si**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras **No funciona bien la bomba de cloro**

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **154671**

Día actual **154711**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.56**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.46**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **11:35:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o