

# Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº **116/2021**

Fecha **19/05/2021**

Km INICIO **214995**

Km FINAL **214995**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **12:00:00**

Horario fin **14:24:00**

## Depósito pozo San Jaime

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

**Obra en deposito**

o o o