

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 129/2021

Fecha 28/05/2021

Km INICIO 215168

Km FINAL 215196

Km TOTAL 28

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:57:00

Horario fin 11:57:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 10:10:00

Final 12:00:00

Total 01:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90

Día actual 1.75

Diferencia 0.14999999999999999

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa Si

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 1.05

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059410

Día actual 059422

Metros cúbicos 12

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 739.6

Lectura actual 739.6

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.62

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:19:00

ppm 0.92

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Compra gemase

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **10:00:00**

Total **01:15:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:20:00**

ppm **0.64**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **155913**

Día actual **155952**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **1.04**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador 348	Lectura contador 923
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Lectura contador 501 . Lectura 474

o o o