

Parte de trabajo diario

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Parte de trabajo Nº 149/2021 | | Fecha 12/06/2021 | |
| Km INICIO 215491 | Km FINAL 215508 | Km TOTAL 17 | Repostado (€) 0 |
| Horario inicio 08:35:00 | | Horario fin 11:00:00 | |

Pozo S.Jaime Horas

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inicio 08:35:00 | Final 09:25:00 | Total 00:50:00 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|

o o o

| |
|---|
| NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:35:00 |
|---|

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Día anterior 1.6 | Día actual 1.3 | Diferencia 0.300000000000000004 |
|-------------------------|-----------------------|--|

| |
|---|
| REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:40:00 |
|---|

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Limpieza racor No | Cambio garrafa No | Reparación No |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|

o o o

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| COLORO DEPÓSITO HORA 08:45:00 | ppm 0.47 | Medidas Correctoras -- |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------|
| COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 | ppm | Medidas Correctoras -- |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------|

o o o

| |
|------------------------------------|
| CONTADOR POZO HORA 09:00:00 |
|------------------------------------|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Día anterior 059616 | Día actual 059631 | Metros cúbicos 15 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|

o o o

| |
|---|
| REVISIÓN GENERADOR HORA 09:05:00 |
|---|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Lectura anterior 742.4 | Lectura actual 742.4 | Diferencia |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|

| | | |
|--------------------|---------|---------------|
| Repostar No | Reserva | Compra gasoil |
|--------------------|---------|---------------|

o o o

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|
| COLORO UE-44 HORA 00:00:00 | ppm | Medidas correctoras -- |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| COLORO UE-45 HORA 08:55:00 | ppm 0.53 | Medidas correctoras -- |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| COLORO UE-46 HORA 09:15:00 | ppm 0.48 | Medidas correctoras -- |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:25:00**

Final **10:10:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Depósito metálico **09:55:00**

ppm **0.8**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **10:00:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **156796**

Día actual **156873**

Metros cúbicos **77**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:50:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:25:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o