

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 152/2021

Fecha 15/06/2021

Km INICIO 215546

Km FINAL 215569

Km TOTAL 23

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:05:00

Total 01:05:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:05:00

Día anterior 1.15

Día actual 1.25

Diferencia -0.10000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:10:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:00:00

ppm 0.79

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 059677

Día actual 059699

Metros cúbicos 22

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 742.4

Lectura actual 742.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:55:00

ppm 1.02

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00

ppm 0.74

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: **Quitar la hierba**

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:05:00**

Final **10:00:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **4**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **1.12**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:35:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **157027**

Día actual **157104**

Metros cúbicos **77**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **1.08**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:15:00**

ppm **1.18**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o