

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 154/2021		Fecha 17/06/2021	
Km INICIO 215586	Km FINAL 215610	Km TOTAL 24	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:50:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:20:00 Total 01:20:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.35 Día actual 1.45 Diferencia -0.099999999999999987

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 1.31 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 14:35:00 ppm 0.87 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:55:00

Día anterior 059720 Día actual 059738 Metros cúbicos 18

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:00:00

Lectura anterior 742.4 Lectura actual 742.7 Diferencia 0.3000000000000000682

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 09:10:00 ppm 0.87 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 1.5 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos**

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Quitar los filtros detrás de deposito. Cambiar las llaves. Llenar deposito verde.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:15:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **1.12**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:50:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **157162**

Día actual **157220**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:35:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o