

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 156/2021		Fecha 19/06/2021	
Km INICIO 215636	Km FINAL 215656	Km TOTAL 20	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:40:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00	Final 09:45:00	Total 00:45:00
-----------------	----------------	----------------

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.6	Día actual 1.7	Diferencia -0.099999999999999987
------------------	----------------	----------------------------------

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00
--

Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No
-------------------	-------------------	---------------

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00	ppm 1.09	Medidas Correctoras --
-------------------------------	----------	------------------------

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --
-------------------------------	-----	------------------------

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:20:00

Día anterior 059749	Día actual 059760	Metros cúbicos 11
---------------------	-------------------	-------------------

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:25:00

Lectura anterior 742.7	Lectura actual 742.7	Diferencia
------------------------	----------------------	------------

Repostar No	Reserva	Compra gasoil
-------------	---------	---------------

o o o

COLORO UE-44 HORA 09:35:00	ppm 1.01	Medidas correctoras --
----------------------------	----------	------------------------

COLORO UE-45 HORA 09:15:00	ppm 1.22	Medidas correctoras --
----------------------------	----------	------------------------

COLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
----------------------------	-----	------------------------

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:45:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **1.07**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **10:15:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **157278**

Día actual **157354**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:55:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **1.05**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o