

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 168/2021		Fecha 30/06/2021	
Km INICIO 215843	Km FINAL 215864	Km TOTAL 21	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:54:00		Horario fin 16:45:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 08:45:00 Total 00:45:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:05:00

Día anterior 1.20 Día actual 1 Diferencia 0.19999999999999996

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00 ppm 0.96 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059957 Día actual 059978 Metros cúbicos 21

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 743 Lectura actual 743 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.56 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:40:00 ppm 0.78 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Conectar deposito verde y deposito blanco**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **09:45:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **158023**

Día actual **158079**

Metros cúbicos **56**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.51**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Safareig**

Avería **Safareig**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o