

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **179/2021**Fecha **09/07/2021**Km INICIO **216046**Km FINAL **216061**Km TOTAL **15**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:50:00**Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.10**Día actual **1.70**Diferencia **-0.5999999999999999**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.69**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **060160**Día actual **060187**Metros cúbicos **27**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **743.4**Lectura actual **743.4**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00**ppm **0.41**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:25:00**ppm **0.42**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Revisión contador 181. Hay una fuga dentro de chalet.**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:05:00**

Total **01:15:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:30:00**

ppm **1.17**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **158658**

Día actual **158734**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **0.97**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:10:00**

ppm **1.05**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o