

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 204/2021

Fecha 31/07/2021

Km INICIO 216574

Km FINAL 216590

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 09:00:00

Horario fin 12:30:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00

Final 10:00:00

Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.6

Día actual 1.6

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa Si

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00

ppm 1.16

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 12:30:00

ppm 0.5

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:25:00

Día anterior 060573

Día actual 060590

Metros cúbicos 17

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:30:00

Lectura anterior 745.1

Lectura actual 745.1

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:50:00

ppm 1.5

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 09:20:00

ppm 0.40

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **10:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **1.14**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **160178**

Día actual **160253**

Metros cúbicos **75**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:25:00**

ppm **1.17**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:15:00**

ppm **1.2**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o