

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 210/2021		Fecha 06/08/2021	
Km INICIO 216705	Km FINAL 216725	Km TOTAL 20	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 15:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **10:05:00** Total **02:05:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.6** Día actual **1.55** Diferencia **0.0500000000000000044**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.35** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **15:15:00** ppm **0.77** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **060689** Día actual **060705** Metros cúbicos **16**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**

Lectura anterior **745.1** Lectura actual **745.1** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **10:00:00** ppm **1.37** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.74** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:05:00**

Final **11:00:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:40:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Día anterior **160603**

Día actual **160675**

Metros cúbicos **72**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:30:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:20:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:05:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en Secanet. Tubería nueva #50

o o o