

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 218/2021

Fecha 13/08/2021

Km INICIO 216868

Km FINAL 216885

Km TOTAL 17

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:54:00

Horario fin 12:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:45:00

Total 00:00:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.40

Día actual 1.35

Diferencia 0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa Si

Reparación No

ooo

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.94

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 060831

Día actual 060856

Metros cúbicos 25

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 751.6

Lectura actual 751.6

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

ooo

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.65

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:40:00

ppm 0.70

Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Descargar coche y ordenar almacén

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:00:00**

Total **01:10:00**

○ ○ ○

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

○ ○ ○

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○ ○ ○

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

○ ○ ○

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **161089**

Día actual **161160**

Metros cúbicos **71**

○ ○ ○

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.64**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

○ ○ ○

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

○ ○ ○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o