

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 221/2021

Fecha 16/08/2021

Km INICIO 216911

Km FINAL 216927

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:55:00

Horario fin 15:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:40:00

Total 00:00:00

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.40

Día actual 1.40

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 1.50

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

○○○

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 060913

Día actual 060940

Metros cúbicos 27

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 751.6

Lectura actual 751.6

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.54

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.59

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **17:00:00**

Total **08:15:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **161303**

Día actual **161374**

Metros cúbicos **71**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.66**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **1.19**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Alta nueva en calle Ademuz contador n 564.**

---

o o o