

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 231/2021		Fecha 25/08/2021	
Km INICIO 217106	Km FINAL 217125	Km TOTAL 19	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:30:00** Total **01:30:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.6** Día actual **1.8** Diferencia **-0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.5** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **13:30:00** ppm **0.62** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:00:00**

Día anterior **061125** Día actual **061147** Metros cúbicos **22**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:05:00**

Lectura anterior **754.4** Lectura actual **754.8** Diferencia **0.3999999999999726**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:30:00** ppm **0.43** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:20:00** ppm **0.53** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Calle Macarena. Preparación para conexión nuevo

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:30:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Depósito metálico **10:00:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **161910**

Día actual **161965**

Metros cúbicos **55**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:55:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:40:00**

ppm **0.9**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o