

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 241/2021		Fecha 04/09/2021	
Km INICIO 217304	Km FINAL 217322	Km TOTAL 18	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:50:00		Horario fin 13:50:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:50:00** Final **09:45:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:50:00**

Día anterior **2** Día actual **1.95** Diferencia **0.0500000000000000044**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:55:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **09:00:00** ppm **1.11** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **13:40:00** ppm **0.62** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:15:00**

Día anterior **061241** Día actual **061251** Metros cúbicos **10**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:20:00**

Lectura anterior **755.1** Lectura actual **755.1** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:10:00** ppm **0.47** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:30:00** ppm **0.52** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:40:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **162408**

Día actual **162465**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:50:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Safareig**

Avería **Safareig**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o