

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 254/2021

Fecha 17/09/2021

Km INICIO 217539

Km FINAL 217568

Km TOTAL 29

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 20:40:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:40:00

Total 01:40:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.85

Día actual 1.90

Diferencia -0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa Si

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 1.21

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 20:30:00

ppm 1.07

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:00:00

Día anterior 061383

Día actual 061393

Metros cúbicos 10

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:05:00

Lectura anterior 755.4

Lectura actual 755.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:20:00

ppm 1.01

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:55:00

ppm 0.63

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **UE-46, cont. 250.**

Avería **UE-46, cont. 250.**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Tomar lectura

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:40:00**

Final **10:40:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **163058**

Día actual **163116**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:50:00**

ppm **1.07**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:40:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o