

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 264/2021		Fecha 27/09/2021	
Km INICIO 217776	Km FINAL 217792	Km TOTAL 16	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 15:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:15:00** Total **01:15:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **2.05** Día actual **2.10** Diferencia **-0.0500000000000000266**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:00:00** ppm **1.19** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **14:50:00** ppm **0.98** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **061469** Día actual **061477** Metros cúbicos **8**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **755.8** Lectura actual **755.8** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00** ppm **0.72** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.76** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en deposito S.J, ósmosis

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:50:00**

Total **01:35:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior **4**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **5**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **163505**

Día actual **163605**

Metros cúbicos **100**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:15:00**

ppm **0.59**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:05:00**

ppm **1.5**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **1.5**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Canadá confites**

Avería **Canadá confites**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Zona/Lugar **Secanet**

Avería **Secanet**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o