

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 270/2021		Fecha 03/10/2021	
Km INICIO 217924	Km FINAL 217940	Km TOTAL 16	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:00:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00 Final 09:45:00 Total 00:45:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.9 Día actual 1.85 Diferencia 0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00 ppm 1.5 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:20:00

Día anterior 061510 Día actual 061520 Metros cúbicos 10

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:25:00

Lectura anterior 756.1 Lectura actual 756.1 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 09:35:00 ppm 1.5 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 09:15:00 ppm 0.85 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:30:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **163833**

Día actual **163892**

Metros cúbicos **59**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:00:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o