

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 275/2021

Fecha 08/10/2021

Km INICIO 217965

Km FINAL 217976

Km TOTAL 11

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 16:10:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:20:00

Total 01:20:00

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2

Día actual 2

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa Si

Reparación No

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.92

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 16:00:00

ppm 1.36

Medidas Correctoras --

○○○

CONTADOR POZO HORA 08:40:00

Día anterior 061555

Día actual 061562

Metros cúbicos 7

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:25:00

Lectura anterior 756.1

Lectura actual 756.1

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:30:00

ppm 0.98

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:55:00

ppm 0.84

Medidas correctoras --

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra ósmosis (poner la puerta)

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:30:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Depósito metálico **10:05:00**

ppm **1.02**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Día anterior **164085**

Día actual **164125**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:30:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o