

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 276/2021		Fecha 09/10/2021	
Km INICIO 218000	Km FINAL 218000	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00 Final 09:55:00 Total 00:55:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 2 Día actual 2 Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00 ppm 1.27 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:25:00 ppm 1.39 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:30:00

Día anterior 061562 Día actual 061571 Metros cúbicos 9

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:35:00

Lectura anterior 756.1 Lectura actual 756.1 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:40:00 ppm 1.32 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 09:15:00 ppm 1.02 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:55:00**

Final **10:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **164125**

Día actual **164183**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:20:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:10:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:55:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o