

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **278/2021**Fecha **11/10/2021**Km INICIO **218000**Km FINAL **218019**Km TOTAL **19**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **13:50:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:30:00**Total **01:30:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.90**Día actual **1.85**Diferencia **0.04999999999999982**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.5**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **13:40:00**ppm **1.00**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:00:00**Día anterior **061580**Día actual **061592**Metros cúbicos **12**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:05:00**Lectura anterior **756.1**Lectura actual **756.4**Diferencia **0.29999999999999545**Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **09:15:00**ppm **0.86**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:30:00**ppm **0.89**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:20:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Depósito metálico **10:00:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **164223**

Día actual **164281**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:55:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:45:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Safareig**

Avería **Safareig**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o