

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **284/2021**Fecha **17/10/2021**Km INICIO **218111**Km FINAL **218126**Km TOTAL **15**Repostado (€) **0**Horario inicio **09:00:00**Horario fin **11:10:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**Final **09:55:00**Total **00:55:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**Día anterior **1.8**Día actual **1.8**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00**ppm **0.78**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:00:00**ppm **0.76**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **09:25:00**Día anterior **061636**Día actual **061648**Metros cúbicos **12**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:30:00**Lectura anterior **756.4**Lectura actual **756.4**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **09:45:00**ppm **0.68**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:20:00**ppm **0.69**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:55:00**

Final **10:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:30:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Depósito metálico **10:20:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Día anterior **164550**

Día actual **164608**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:15:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:10:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:55:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o