

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 294/2021		Fecha 27/10/2021	
Km INICIO 218256	Km FINAL 218256	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:15:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:00:00 Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90 Día actual 1.95 Diferencia -0.0500000000000000044

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 1.03 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 14:10:00 ppm 0.92 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:35:00

Día anterior 061748 Día actual 061755 Metros cúbicos 7

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00

Lectura anterior 757.00 Lectura actual 757.00 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 08:50:00 ppm 1.01 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:30:00 ppm 1.10 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Compra en Gemace (Gebo 20, sopladores 2). Obra en Secanet.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:20:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **1.09**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **165077**

Día actual **165135**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **1.04**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:20:00**

ppm **1.10**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **1.10**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Gotas D200 mm

o o o