

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 327/2021

Fecha 29/11/2021

Km INICIO 218561

Km FINAL 218577

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:45:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:10:00

Total 01:10:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.95

Día actual 2.10

Diferencia -0.150000000000000013

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.89

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 12:35:00

ppm 0.95

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:40:00

Día anterior 061999

Día actual 062003

Metros cúbicos 4

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:45:00

Lectura anterior 758.00

Lectura actual 758.00

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00

ppm 0.96

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:55:00

ppm 0.81

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra ósmosis

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **10:30:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **1**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Depósito metálico **09:40:00**

ppm **0.66**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Día anterior **166454**

Día actual **166494**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:20:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o