

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **346/2021**Fecha **19/12/2021**Km INICIO **218592**Km FINAL **218592**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **09:00:00**Horario fin **11:50:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**Final **10:10:00**Total **01:10:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**Día anterior **2.10**Día actual **1.55**Diferencia **0.55**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **Si**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00**ppm **0.97**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:40:00**ppm **1.17**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **09:30:00**Día anterior **062119**Día actual **062119**

Metros cúbicos

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:35:00**Lectura anterior **758.6**Lectura actual **758.6**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:25:00**ppm **0.54**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **10:00:00**ppm **0.60**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Revisión fuga dentro del chalet con contador 215.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:10:00**

Final **11:00:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:50:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Depósito metálico **10:40:00**

ppm **1.08**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:50:00**

Día anterior **167284**

Día actual **167323**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:35:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:15:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:10:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

000

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

Revisión citio en la Piñada para hacer conexión nuevo

000