

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>353/2021</b>		Fecha <b>25/12/2021</b>	
Km INICIO <b>218592</b>	Km FINAL <b>218592</b>	Km TOTAL <b>0</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>09:00:00</b>		Horario fin <b>13:40:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **10:00:00** Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **2.15** Día actual **1.85** Diferencia **0.29999999999999998**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00** ppm **1.04** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **13:30:00** ppm **1.18** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:30:00**

Día anterior **062155** Día actual **062156** Metros cúbicos **1**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:35:00**

Lectura anterior **759.0** Lectura actual **759.0** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:25:00** ppm **0.76** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:50:00** ppm **0.97** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **11:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Día anterior **167516**

Día actual **167555**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:30:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:05:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **1.02**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Lectura contador 338 Renovar fuga dentro del chalet con contador 201. He utilizado 2 empalmes #25**

---

o o o