

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>356/2021</b>		Fecha <b>28/12/2021</b>	
Km INICIO <b>218592</b>	Km FINAL <b>218592</b>	Km TOTAL <b>0</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>07:45:00</b>		Horario fin <b>14:10:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **07:45:00** Final **09:45:00** Total **02:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **07:45:00**

Día anterior **2.10** Día actual **2.00** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **07:50:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **07:55:00** ppm **1.13** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **14:05:00** ppm **0.76** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**

Día anterior **062165** Día actual **062170** Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:50:00**

Lectura anterior **759.0** Lectura actual **759.0** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:55:00** ppm **1.10** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:35:00** ppm **0.90** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:40:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Depósito metálico **10:20:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **167634**

Día actual **167673**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:45:00**

ppm **1.17**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:55:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador <b>312</b>

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Conexión nuevo en la Piñada tubería #25 - 20 m, manguera #40 - 20 m, collarín #63, 2 llaves de paso, 2 precintos, 2 enlaces, arena 4 sacos.**

---

o o o