

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **358/2021**Fecha **30/12/2021**Km INICIO **218592**Km FINAL **218592**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:15:00**Total **01:15:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **2.05**Día actual **1.95**Diferencia **0.09999999999999987**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.15**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **1.27**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**Día anterior **062176**Día actual **062181**Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:50:00**Lectura anterior **759.0**Lectura actual **759.0**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **09:00:00**ppm **1.14**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:25:00**ppm **0.77**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Limpiar las placas 70%**

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:20:00**

Total **01:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **167712**

Día actual **167751**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:40:00**

ppm **1.50**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o