

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 2/2022		Fecha 02/01/2022	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:15:00		Horario fin 12:15:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:15:00** Final **09:10:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:15:00**

Día anterior **1.70** Día actual **2.00** Diferencia **-0.300000000000000004**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:20:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:25:00** ppm **0.88** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00** ppm **0.83** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**

Día anterior **062192** Día actual **062204** Metros cúbicos **12**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**

Lectura anterior **759.3** Lectura actual **759.3** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:35:00** ppm **0.97** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:55:00** ppm **1.05** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **10:50:00**

Total **01:40:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **167829**

Día actual **167889**

Metros cúbicos **60**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:20:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Contador 701. Fuga dentro del chalet. He puesto Gebo #32. 2 Precintos rojos - contadores 502 y 348

o o o