

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **13/2022**Fecha **13/01/2022**Km INICIO **218592**Km FINAL **218592**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:25:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:00:00**Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **2.00**Día actual **2.00**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.13**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **12:15:00**ppm **0.96**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:35:00**Día anterior **062263**Día actual **062268**Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**Lectura anterior **759.7**Lectura actual **759.7**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**ppm **0.88**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.76**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **1**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Depósito metálico **09:40:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **168322**

Día actual **168361**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **1.15**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:20:00**

ppm **1.49**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **1.00**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o