

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 15/2022		Fecha 15/01/2022	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 19:10:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **10:25:00** Total **01:25:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **2.05** Día actual **2.10** Diferencia **-0.0500000000000000266**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00** ppm **0.95** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **18:55:00** ppm **0.96** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **10:00:00**

Día anterior **062274** Día actual **062278** Metros cúbicos **4**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **10:05:00**

Lectura anterior **759.7** Lectura actual **759.7** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **10:15:00** ppm **0.82** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:55:00** ppm **0.97** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:25:00**

Final **18:45:00**

Total **08:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Depósito metálico **11:05:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:15:00**

Día anterior **168381**

Día actual **168420**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:00:00**

ppm **1.04**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:55:00**

ppm **1.30**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:25:00**

ppm **1.11**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en deposito metálico He hablado con dueña cont.529 Secanet. Hay humedad cerca del chalet.

o o o