

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 17/2022

Fecha 17/01/2022

Km INICIO 218592

Km FINAL 218592

Km TOTAL 0

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 13:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 10:05:00

Total 02:05:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2.00

Día actual 2.00

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.89

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:45:00

ppm 0.90

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:55:00

Día anterior 062281

Día actual 062287

Metros cúbicos 6

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 10:00:00

Lectura anterior 759.7

Lectura actual 759.7

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:45:00

ppm 0.78

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 10:05:00

ppm 0.72

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:25:00**

Final **09:30:00**

Total **01:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **08:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **08:25:00**

Depósito metálico **08:25:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **08:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **08:30:00**

Día anterior **168478**

Día actual **168518**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:05:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:20:00**

ppm **1.15**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Sanidad Obra deposito Limpieza en deposito Pozo SJ

o o o