

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **25/2022**Fecha **25/01/2022**Km INICIO **218592**Km FINAL **218592**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **13:40:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:55:00**Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.70**Día actual **1.70**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.15**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **13:25:00**ppm **1.19**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **062325**Día actual **062326**Metros cúbicos **1**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **760.1**Lectura actual **760.1**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00**ppm **1.06**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.88**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Obra ósmosis**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:45:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **168813**

Día actual **168853**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **1.07**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:10:00**

ppm **1.50**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Secanet. Contador 534, cambio tubería #25 - 25 metros, 2 llaves de paso, 4 enlaces #25 madre/padre.**

---

o o o