

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 30/2022		Fecha 30/01/2022	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **10:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **2.00** Día actual **1.90** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00** ppm **0.89** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:20:00** ppm **0.88** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:40:00**

Día anterior **062352** Día actual **062360** Metros cúbicos **8**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:45:00**

Lectura anterior **760.1** Lectura actual **760.4** Diferencia **0.299999999999999545**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:15:00** ppm **0.92** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **10:00:00** ppm **0.83** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos**

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:10:00**

Final **11:00:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Día anterior **169013**

Día actual **169053**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:30:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:20:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:10:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o