

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 49/2022		Fecha 15/02/2022	
Km INICIO 218933	Km FINAL 218961	Km TOTAL 28	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 08:50:00 Total 00:50:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.75 Día actual 2.05 Diferencia -0.29999999999999998

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 1.11 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 12:05:00 ppm 0.61 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:20:00

Día anterior 062480 Día actual 062493 Metros cúbicos 13

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:25:00

Lectura anterior 760.7 Lectura actual 760.7 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

COLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:15:00 ppm 0.72 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:40:00 ppm 0.70 Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

ANALQUA UE-46

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **169761**

Día actual **169800**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **08:55:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en deposito metálico (pintar y limpiar las tapas)

o o o