

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **55/2022**

Fecha **21/02/2022**

Km INICIO **218977**

Km FINAL **218999**

Km TOTAL **22**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **09:20:00**

Total **01:20:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.60**

Día actual **1.90**

Diferencia **-0.29999999999999998**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:05:00**

ppm **0.79**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**

ppm **0.98**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:50:00**

Día anterior **062526**

Día actual **062545**

Metros cúbicos **19**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:55:00**

Lectura anterior **760.7**

Lectura actual **761**

Diferencia **0.29999999999999545**

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:15:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:05:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos**

Reparación - Descripción: **Limpieza y pintar tapa**

---

o o o

Otros comentarios

---

**Cont. 217 poner hormigón**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:05:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **170019**

Día actual **170079**

Metros cúbicos **60**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:30:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o