

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 70/2022		Fecha 08/03/2022	
Km INICIO 219203	Km FINAL 219236	Km TOTAL 33	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:50:00** Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.05** Día actual **1.75** Diferencia **0.29999999999999998**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.74** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **11:50:00** ppm **0.88** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **062634** Día actual **062636** Metros cúbicos **2**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**

Lectura anterior **761.4** Lectura actual **761.4** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **08:35:00** ppm **0.77** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:15:00** ppm **0.76** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Compa la tubería roja 2 rollas

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:25:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **170646**

Día actual **170686**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:05:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **1.07**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o