

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 72/2022

Fecha 10/03/2022

Km INICIO 219249

Km FINAL 219284

Km TOTAL 35

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 13:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:55:00

Total 00:55:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2.10

Día actual 1.95

Diferencia 0.150000000000000013

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.99

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 12:50:00

ppm 1.01

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 062645

Día actual 062651

Metros cúbicos 6

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 761.4

Lectura actual 761.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.84

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:15:00

ppm 0.66

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Trabajo con cloro. Trabajo con leñas. Taller, limpieza de coche

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:40:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:35:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **17726**

Día actual **17765**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **1.0**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o