

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 82/2022

Fecha 19/03/2022

Km INICIO 219435

Km FINAL 219435

Km TOTAL 0

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:00:00

Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.85

Día actual 2.20

Diferencia -0.35000000000000001

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.52

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00

ppm 0.71

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 062690

Día actual 062698

Metros cúbicos 8

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 761.4

Lectura actual 761.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:25:00

ppm 0.96

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:50:00

ppm 0.70

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:45:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **171082**

Día actual **171123**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o