

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 90/2022		Fecha 27/03/2022	
Km INICIO 219575	Km FINAL 219599	Km TOTAL 24	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **09:50:00** Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **1.35** Día actual **1.40** Diferencia **-0.04999999999999982**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00** ppm **1.01** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:10:00** ppm **1.31** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:25:00**

Día anterior **062722** Día actual **062722** Metros cúbicos

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:30:00**

Lectura anterior **763.5** Lectura actual **763.5** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:20:00** ppm **0.88** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:40:00** ppm **0.63** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:50:00**

Final **10:30:00**

Total **00:40:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **171403**

Día actual **171443**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:55:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o