

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 104/2022		Fecha 10/04/2022	
Km INICIO 219843	Km FINAL 219855	Km TOTAL 12	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 10:22:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 08:50:00 Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90 Día actual 2.00 Diferencia -0.10000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa Si Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.76 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 09:55:00 ppm 0.99 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 062807 Día actual 062819 Metros cúbicos 12

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 763.8 Lectura actual 763.8 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.79 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:40:00 ppm 0.89 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **171969**

Día actual **172009**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o