

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **140/2022**Fecha **09/05/2022**Km INICIO **220324**Km FINAL **220334**Km TOTAL **10**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:15:00**Total **01:15:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **2.10**Día actual **1.95**Diferencia **0.15000000000000013**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.03**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **0.83**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:55:00**Día anterior **062008**Día actual **062018**Metros cúbicos **10**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:00:00**Lectura anterior **764.8**Lectura actual **765.1**Diferencia **0.30000000000000682**Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **09:05:00**ppm **0.65**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.82**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:35:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Depósito metálico **10:05:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **173221**

Día actual **173281**

Metros cúbicos **60**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:55:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:30:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Limpiar arqueta Pedretes cerca del contador 201, quitar hormigón. Deposito metálico limpieza, quemar la hierba**

---

o o o