

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 144/2022		Fecha 13/05/2022	
Km INICIO 220383	Km FINAL 220414	Km TOTAL 31	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:45:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:15:00 Total 01:15:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.70 Día actual 1.80 Diferencia -0.10000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.72 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 12:40:00 ppm 0.87 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 00:00:00

Día anterior Día actual Metros cúbicos

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 00:00:00

Lectura anterior Lectura actual Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:45:00 ppm 0.65 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 0.70 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador 236	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:05:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **173401**

Día actual **173461**

Metros cúbicos **60**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:25:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o