## Parte de trabajo extraordinario



Parte de trabajo Nº <b>151/2022</b>		Fecha <b>18/05/2022</b>	
Km INICIO <b>220519</b>	Km FINAL <b>220529</b>	Km TOTAL <b>10</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio 12:00:00		Horario fin 20:45:00	

## Comunidad

	000	
Contadores		
Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	N° contador	Lectura contador
Sustitución	N° contador	Lectura contador
Instalación	N° contador	Lectura contador
	000	
iugas		
Zona/Lugar Cerca del deposito	metálico, tubería general #20	Avería Cerca del deposito metálico, tubería general #200
Zona/Lugar Cerca del deposito  Corrección  Reparación Tubería No	metálico, tubería general #20 Sustitución Tubería <b>No</b>	00
Corrección	Sustitución Tubería <b>No</b>	general #200
Corrección Reparación Tubería <b>No</b>	Sustitución Tubería <b>No</b>	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador:
Corrección Reparación Tubería <b>No</b>	Sustitución Tubería <b>No</b> dor:	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador:
Corrección  Reparación Tubería No  Reparación Acometida - Nº contac	Sustitución Tubería <b>No</b> dor:	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador:
Corrección  Reparación Tubería No  Reparación Acometida - Nº contac	Sustitución Tubería <b>No</b> dor:	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador:
Corrección  Reparación Tubería No  Reparación Acometida - Nº contac	Sustitución Tubería <b>No</b> dor:	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador:
Corrección  Reparación Tubería No  Reparación Acometida - Nº contac  Depósito  Limpieza de depósito - Nº depósito	Sustitución Tubería <b>No</b> dor:	general #200  Instalación Tubería No  Sustitución Acometida - Nº contador: